

【遊具等公園施設登録画面】

【公園台帳】

公園台帳

公園ID	101001	種別	街区
公園名	北山第1公園	所在区	おおぞら市中央区
		所在地	中央区北山1-1-5
遊具ID	遊具名(メーカー名)	構成遊具(規格)【材質】	構成部材(数量)【材質】 / 耐用年数・最終修理・修理予定 / <判定ランク>・状態
101001-001	2人用ブランコ (S A P遊具)	1.ブランコ (2人用) 【鋼製】 2000.4 仕様変更 セーフティガードを強化	1.吊り金具 (2) 【鋼製】 前:10年 修:2002 予:2012 <A> - 2.吊り座 (2) 【木製】 前:5年 修:2008 予:2013 <A> - 3.吊りクワリ (2) 【鋼製】 前:10年 修: - 予: - <A> 摩耗 4. U字金具 (4) 【鋼製】 前:10年 修: - 予: - <A> - 5. セーフティガード (2) 【鋼製】 前:8年 修: - 予: - <A> - 2000.4 仕様変更(強化)
101001-002	放射型滑台 (S) (S A P遊具)	1.滑り台 (50cm x 3m) 【鋼製】 2000.5 登梯を追加	1.階段 (1) 【鋼製】 前:15年 修:2007 予:2022 <A> - 2.踊り場 (1) 【鋼製】 前:15年 修:2007 予:2022 <A> - 3.手摺 (3) 【鋼製】 前:15年 修:2007 予:2022 <A> - 4.滑走面板 (1) 【ステンレス】 前:10年 修:2007 予:2017 <A> - 5.滑走面板 (1) 【ステンレス】 前:10年 修:2007 予:2017 <A> - 1.登梯 (3) 【鋼製】 前:15年 修:2007 予:2022 <A> - 2.接続金具 (6) 前:15年 修:2007 予:2022 <A> -
101001-003	砂場 (ミクシフ)		1.枠板【木製】 前:15年 修:2007 予:2017 <A> - 2.砂【海砂混合】 前:10年 修:2007 予:2017 <A> - 3.砂場ネット (1) 前:5年 修: - 予: - <A> -
101001-004	三間低鉄棒 (あんぜん産業)	1.鉄棒	4.ソケット (4) 【鋼製】 前:5年 修: - 予: - <A> -
【撤去】			
101001-005			

公園毎に設置されている遊具等の施設を細かく、
経年的に管理できます。

【遊具修理台帳】

遊具修理台帳

公園ID	101001	種別	街区
公園名	北山第1公園	所在区	おおぞら市中央区
		所在地	中央区北山1-1-5
遊具ID	遊具名(メーカー名)	点検履歴	修理履歴
101001-001	2人用ブランコ (S A P遊具)	(1)ブランコ【1.吊り金具】 数量:2 材質:鋼製 耐用年数:10年 最終修理:2002年度 修理予定:2012年度 判定ランク:<A> 2008.4.9 S A Pメンテナンス 点検:A 状態:A 2007.5.10 # 点検:A 状態:A 2006.4.25 みどり環境 点検:A 状態:A (1)ブランコ【2.吊り座】 数量:2 材質:木製 耐用年数:5年 最終修理:2008年度 修理予定:2013年度 判定ランク:<A> 2008.4.9 S A Pメンテナンス 点検:A 状態:A 2007.5.10 # 点検:A 状態:A 2006.4.25 みどり環境 点検:A 状態:A (1)ブランコ【3.吊りクワリ】 数量:2 材質:鋼製 耐用年数:10年 判定ランク:<A> 2008.4.9 S A Pメンテナンス 点検:A 状態:A 2007.5.10 # 点検:A 状態:A 2006.4.25 みどり環境 点検:A 状態:A (1)ブランコ【4.U字金具】 数量:4 材質:鋼製 耐用年数:10年 判定ランク:<A> 2008.4.9 S A Pメンテナンス 点検:A 状態:A 2007.5.10 # 点検:A 状態:A 2006.4.25 みどり環境 点検:A 状態:A (1)ブランコ【5.セーフティガード】 数量:2 材質:鋼製 耐用年数:8年 判定ランク:<A> 2008.4.9 S A Pメンテナンス 点検:A 状態:A 2007.5.10 # 点検:A 状態:A 2006.4.25 みどり環境 点検:A 状態:A	

いつ修理したか、次の修理予定はいつか、一目で
確認できます。

遊具検索結果一覧表

【おおぞら市中央区】 検索条件 [遊具名: 2人用ブランコ / メーカー名: SAP]

公園名(公園ID)	遊具名(遊具ID)	メーカー名	設置年月日	最終修理年度	修理予定年度	構成遊具	部材	修理日	修理箇所	修理状況
北山第1公園 (101001)	2人用ブランコ (101001-001)	S A P遊具	1996.9.1	2008年度	2012年度	ブランコ	吊り金具	2002.6.8	[交換](全部)	定期交換
北山第1公園 (101001)	大型2人用ブランコ (101001-008)	S A P遊具	1993.9.17	2008年度	2023年度	ブランコ	吊り座	2008.8.3	[交換](全部)	廃機、亀裂あり
東谷ひまわり公園 (101006)	2人用ブランコ (101006-003)	S A P遊具	1988.6.7					208.7.4	[交換](全部)	廃機
南野西若菜公園 (101008)	2人用ブランコ (101008-001)	S A P遊具	1988.6.7							
若菜台さき公園 (105001)	大型2人用ブランコ (105001-004)	S A P遊具	1988.6.7							
北山第2号公園 (201192)	大型2人用ブランコ (201192-001)	S A P遊具	1988.6.7							
おおぞら公園 (201159)	2人用ブランコ (201159-002)	S A P遊具	1996.2.16	2008年度				2008.8.3	[修理](全部)	-
北山公園遊歩公園1号 (500001)	大型2人用ブランコ (500001-003)	S A P遊具	1999.4.7					2008.8.3	[修理](一部)	定期劣化、サビ
北山公園遊歩公園2号 (500002)	大型2人用ブランコ (500002-007)	S A P遊具	1993.9.17							
北山公園遊歩公園3号 (500003)	2人用ブランコ (500003-001)	S A P遊具	1988.7.14							
おおぞら新西口広場 (900002)	S A P遊具		1999.10.17							
北部新開発総合公園 (900002)	S A P遊具									
北部新開発総合公園 (900002)	大型2人用ブランコ (900002-003)									
北部新開発総合公園 (900002)	大型2人用ブランコ (900002-004)									

複数の検索条件を組み合わせ、瞬時に検索します。
緊急時の調査はもちろん、次年度修理等の計画
(予算)にもお役立ていただけます。

【遊具検索結果一覧表】